

Beredskab
Fabriksvej 31 3700 Rønne



Svartingedalskolen
Kirkegade 4
3790 Hasle

Bornholms Regionskommune
Center for Miljø, Plan og Kultur
Beredskab
+45 56 92 21 00
brandvaesen@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

22-10-2025

Vedrørende brandsyn **afviklet af Emil Elias Kjærgaard Gørløv 21-10-2025**

Bornholms Brandvæsen har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog , som havde mulighed for at kommentere Bornholms Brandvæsens bemærkninger².

Ved Bornholms Brandvæsens besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

Undervisningsafsnit⁴ Regelgrundlag:

PÅBUD⁵ **02.02 Flugtveje**

Det blev ved brandsynet konstateret, at borde/bænke sæt på flugtvejsgangene reducerer ganglinjens bredde. Flugtvejsgangens funktion som flugtvej må ikke reduceres. Ganglinjen skal være retlinjet og følge flugtvejsgangens naturlige geometri. Ganglinjen skal have en fri bredde svarende til personbelastningen, der skal benytte flugtvejen, dog mindst 10 mm pr. person og mindst 1,3 m, dog henholdsvis 1,8 eller 2,4 m i byggeri omfattet af anvendelseskategori 6. F.eks. skal en flugtvejsgang, hvor der er udgang i to modstående ender, for et afsnit indrettet med en jævn fordelt personbelastning på i alt 300 personer, have en fri bredde på mindst 1,5 m. Dette svarer til, at den samlede personbelastning deles med 150 personer på hver af på de to udgange. BR18s vejledning til kapitel 5, kapitel 7. Pkt. 7.3.2.1. (BR18 §138)

Ganglinjen skal holdes fri i minimum 1,3m.



Udbedres senest: 19-12-2025

PÅBUD⁶

02.03 Inventar i flugtveje

Placering: Gang

Lokation: Udskoling

Det blev ved brandsynet konstateret, at der er placeret møblement i flugtvejsarealet.

Møbler og inventar skal primært være udført af klassificerede materialer mindst som D-s2,d2 og med en ultra lav brandbelastning på højst 50 MJ/m² af gulvarealet (svarende til ca. 2,5 kg træ , eller 1,5 kg plast, herunder opskummet plast for polstring af møbler) jævnt fordelt i flugtvejsgangen. BR18s vejledning til kapitel 5, kapitel 7. Pkt. 7.3.2.1. (BR18 §138)

Møblerne skal fjernes fra flugtvejsarealet.



Udbedres senest: 29-10-2025

PÅBUD⁷

02.03 Inventar i flugtveje

Placering: Gang

Lokation: Udskoling

Det blev ved brandsynet konstateret, at der står køleskab i flugtvej.

Opsætning af elektrisk eller elektronisk udstyr, der giver anledning til brandrisiko, herunder ladeapparater, er ikke tilladt. Lysarmaturer og mindre informationsskærme er acceptabelt. BR18s vejledning til kapitel 5, kapitel 7. Pkt. 7.3.2.1. (BR18 §138)

Køleskabet skal fjernes.



Udbedres senest: 29-10-2025

PÅBUD⁸

02.06 Branddøre

Placering: v. skolepsykolog

Lokation: Kælder

Det blev ved brandsynet konstateret, at branddør med selvluk blev fastholdt i åben stilling.

Branddøre med selvlukkemekanisme må kun kunne fastholdes i åben stilling, såfremt de er udstyret med et ABDL-anlæg (automatisk branddørlukningsanlæg). Øvrige branddøre med selvlukkemekanisme må ikke fastholdes i åben stilling, og selvlukkemekanisme på døre må ikke fjernes eller sættes ud af funktion. BR18s vejledning til kapitel 5, kapitel 7. Pkt. 7.3.2.3. BR18s vejledning til kapitel 5, kapitel 7. Pkt. 7.3.2.3 (BR18 §138)



Udbedres senest: 22-10-2025

PÅBUD⁹

02.08 Brandslukningsmateriel

Det blev konstateret, at der er placeret inventar under en slangevinde.

Dette er i strid med pkt. 7.3.6 i BR 18 vejledning til KAP 5 Brand KAP 7 Drift kontrol og vedligehold med ændringer.

Der skal være fri adgang til slangevinder og håndslukningsudstyr.

Inventaret skal fjernes.



Udbedres senest: 22-10-2025

Udbedringer af forhold:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/9c6cea4aaea2f35919f316a37ccbf0e7>

Klagevejledning

Ved modtagelse af påbud/forbud efter bygningsreglementet, kan der klages over retlige forhold til nævnens hus igennem Klageportalen@naeveneshus.dk. Klagen skal indgives inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klager har ikke opsættende virkning.

Der er ikke klageadgang over det faglige skøn, som Bornholms Brandvæsen har udøvet.

NÆSTE BRANDSYN¹⁰

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2026.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Emil Elias Kjærgaard Gørløv
Beredskabsinspektør

DIR:

E-mail: Emil.Elias.Goerloev@brk.dk

¹ Brandsynet gennemføres med hjemmel i Beredskabsloven § 36. (LBK nr 314 af 04/2017) Nærmere regler fastsættes jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandsyn nr 2341 af 09/12/2021. Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr 2341 af 09/12/2021)

² Partshøring Jf. forvaltningslovens § 19.

³ Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr 2341 af 09/12/2021) §1

⁴

⁵ Påbud udstedes i henhold til Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr 2341 af 09/12/2021) § 19, stk. 2 og § 21, stk. 2.

⁶ Påbud udstedes i henhold til Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr 2341 af 09/12/2021) § 19, stk. 2 og § 21, stk. 2.

⁷ Påbud udstedes i henhold til Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr 2341 af 09/12/2021) § 19, stk. 2 og § 21, stk. 2.

⁸ Påbud udstedes i henhold til Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr 2341 af 09/12/2021) § 19, stk. 2 og § 21, stk. 2.

⁹ Påbud udstedes i henhold til Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr 2341 af 09/12/2021) § 19, stk. 2 og § 21, stk. 2.

¹⁰ Frekvens for næste brandsyn fastlægges i henhold til Bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr 2341 af 09/12/2021) § 6, stk. 1-6.